



CleanSpace™

wearable protective masks



Unimex d.o.o.
info@unimex.hr
www.unimex.hr

CLEANSAPCE2™

ZAŠTITA OD OPASNOSTI PRENOŠENIH ZRAKOM



REVOLUCIONARNA
RESPIRATORNA
ZAŠTITA



WWW.CLEANSAPCETECHNOLOGY.COM

RADITE UDOBNO I BEZ NAPORA

KROZ DUŽE VREMENSKO RAZDOBLJE SA P3/TM3 ZAŠTITOM



CLEANSPACE2™

Filterska naprava s upuhivanjem zraka
– lagana, bez cijevi, remena ili
kabela i bez potrebe za održavanjem.
Filter čestica i plinova

- Za uporabu na vrlo prašnjavim lokacijama poput kamenoloma ili u rudnicima
- Za zavarivanje i brušenje
- Za održavanje i čišćenje

SIGURAN Potpuno certificiran nadtlačni respirator sa P3/TM3 efikasnosti filtriranja koja osigurava maksimalnu zaštitu na radnom mjestu. Respiratorni sustav osjetljiv na disanje. Vrijeme rada do 8 sati. Moguće spajanje uređaja za testiranje "Portacount".

UDOBAN Jednostavan za nošenje, lagan. Bez cijevi ili teških baterija koje se nose oko struka. Nagrađivani lagani dizajn (500 g) opskrbljuje korisnika čistim i svježim zrakom kroz cijelu smjenu.

ELEGANTAN Čvrst, pouzdan, isplativ; bez potrebe za servisom, posebnim održavanjem i lako se čisti. Jednostavan sustav rastavljanja pritiskom na tipku. CleanSpace kompaktni dizajn omogućuje korištenje i druge osobne zaštitne opreme.



POGONSKA JEDINICA

PAF-0034
CLEANSPACE2



NOSAČ ZA GLAVU (UKLJUČEN U ISPORUKU SA POGONSKOM JEDINICOM)



MASKA ZA LICE (polumaska)



PAF-0033
Mala (S)



PAF-1010
Srednja (M)




PAF-0027
Velika (L)

Sve CleanSpace maske mogu se podvrgnuti „Portacount“ testiranju koristeći se adapterima PAF-0025 (polumaske) i PAF-0015 (cjelobrazne maske). Dostupna je i oprema za testiranje polumaski PAF-0039.

FILTERI




PAF-0038
ADAPTER ZA FILTER



PAF-0037
FILTER ČESTICA
VELIKOG KAPACITETA
P3 HEPA




PAF-0035
EN 12942 TM3P HEPA
FILTER ČESTICA
(PAKIRANJE 3 KOMADA)



PAF-0050
KOMBINIRANI FILTER: ORGANSKI
PLINOVI I PARE + ČESTICE
A1P3 P SL R



PAF-0036
PREFILTER
(PAKIRANJE 10 KOMADA)



PAF-0051
KOMBINIRANI FILTER: ORGANSKI
I ANORGANSKI PLINOVI I PARE,
PLINOVI I PARE KISELINA + ČESTICE
ABE1P3 P SL R



ODABERITE PRAVI **CLEANSPACE FILTER**

Ova tablica pomoći će Vam pri odabiru filtera prema Vašim zahtjevima i primjeni.¹

Korisnik treba provjeriti sigurnosni list materijala koji koristi i utvrditi koncentraciju prije odabira filtera.

INDUSTRIJA	PRIMJENA	OPASNOST	TIP FILTERA	CLEANSPACE2 FILTER	ODGOVARAJUĆI PREFILTER
Metalna	Rezanje/brušenje/bušenje: metala ili hrđe	Metalna prašina ili prašina hrđe	 P3	PAF-0035	PAF-0036
	Rezanje plazmom	Metalna prašina ili prašina hrđe	 P3	PAF-0035	PAF-0036
	Rezanje plazmom sa ograničenom ventilacijom	Metalna prašina ili prašina hrđe	Opskrba zrakom	/	
	Lemljenje (bez prisutnosti paste)	Čestice dima	 P3	PAF-0035	PAF-0036
	Zavarivanje aluminija - MIG, TIG, REL (dobra atmosfera sa ventilacijom)	Aluminijev oksid, dim, ozon	 P3 visokog kapaciteta	PAF-0037 ²	
	Zavarivanje aluminija - MIG, TIG, REL (ograničena ventilacija ³)	Aluminijev oksid, dim, ozon	 ABE1P3	PAF-0051 ²	
	Zavarivanje čelika - MIG, TIG, REL	Metalna prašina, dim metalnog oksida	 P3 visokog kapaciteta	PAF-0037 ²	
	Zavarivanje galvaniziranog čelika - MIG, TIG, REL	Metalna prašina, dim metalnog oksida	 P3 visokog kapaciteta	PAF-0037 ²	
	Zavarivanje nehrđajućeg čelika - MIG, TIG, REL (dobra atmosfera sa ventilacijom)	Metalna prašina, dim metalnog oksida	 P3 visokog kapaciteta	PAF-0037 ²	
Azbest	Čvrsti: uklanjanje	vlakna azbesta	 P3	PAF-0035 ⁴	PAF-0058
	Trošan: uklanjanje	vlakna azbesta	 P3	PAF-0035 ⁵	PAF-0058
	Odstranjivanje boje brušenjem, četkanjem (uključujući premaze koji sadrže krom)	Sitne čestice boje	 P3	PAF-0035	PAF-0036
Drvena	Odstranjivanje ljepila struganjem, četkanjem (kao što je poliesterska smola)	Sitne čestice	 P3	PAF-0035	PAF-0036
	Rezanje/blanjanje/bušenje drva uključujući bukvinu i hrastovo drvo	Čestice drvene prašine	 P3	PAF-0035	PAF-0036
	Odstranjivanje boje guljenjem koristeći se agensima na bazi otapala	Isparavanja otapala	 A1P3	PAF-0050 ²	
	Lijepljenje koristeći tvari na bazi otapala (uključujući ljepila u spreju, npr. poliesterska ili epoksi smola)	Ljepljiva maglica i isparavanje otapala	 A1P3	PAF-0050 ²	
	Odstranjivanje boje koristeći se plamenikom	Plinovi, pare, dim, sitne čestice	 ABE1P3	PAF-0051 ²	
	Rezanje/bušenje/bušenje: boje, lakova i antikorozivne boje (koje sadrže krom)	Sitne čestice boje	 P3	PAF-0035	PAF-0036
	Rezanje/bušenje/bušenje: lakova protiv obraštanja brodskog dna	Sitne čestice boje	 A1P3	PAF-0050 ²	
Bojanje	Sprejanje/lakiranje sa bojom na bazi lateksa	Čestice boje	 P3	PAF-0035	PAF-0036
	Bojanje prahom	Sitne čestice boje	 P3 visokog kapaciteta	PAF-0037 ²	
	Sprejanje/lakiranje bojom topivom u vodi	Sitne čestice boje	 A1P3	PAF-0050 ²	
	Sprejanje/lakiranje bojom na bazi otapala, sintetičkim lakom i izbjeljivačkim agensima	Isparavanja otapala i maglica	 A1P3	PAF-0050 ²	
	Sprejanje/lakiranje bojom na bazi lateksa s prisustvom preostalog otapala ili mirisa	Isparavanja otapala i čestice boje	 A1P3	PAF-0050 ²	
	Sprejanje/lakiranje izocijanatima	Isparavanja otapala i čestice boje	Opskrba zrakom	/	
	Sprejanje/lakiranje lakovima i preparatima za zaštitu drva	Organske pare	 A1P3	PAF-0050 ²	
	Miješanje i prostiranje	Epoksi i poliesterska smola, amino i anhidrid stvrdnjivači, metil-etil-ketin peroksid (MEKP), isparavanje stirena	 A1P3	PAF-0050 ²	
	Korištenje pištolja	Stakloplastika, dimna smola i isparavanje stirena	 A1P3	PAF-0050 ²	
Rad sa stakloplastikom	Sprejanje i čišćenje kalupa	Organska isparavanja i maglica	 A1P3	PAF-0050 ²	
	Dezinfekcija i čišćenje	Organska isparavanja, maglica i prašina	 A1P3	PAF-0050 ²	
	Dezinfekcija i čišćenje agensima koji sadrže kiseline	Kiseline	 ABE1P3	PAF-0051 ²	
Održavanje	Dezinfekcija i čišćenje agensima koji sadrže aldehide	Organska i anorganska isparavanja, formaldehid, maglica i prašina	 ABE1P3	PAF-0051 ²	
	Rezanje/bušenje/bušenje/lijevanje: betona, cementa, kamena i cigle	Betonska prašina, kameni prah	 P3	PAF-0035	PAF-0036
	Obrada staklenih i mineralnih vlakana (npr. izolacija krova)	Čestice prašine i vlakna	 P3	PAF-0035	PAF-0036
Građevinska	Žbukanje	Sitni prah žbuke	 P3	PAF-0035	PAF-0036
	Bojanje, sprejanje, lakiranje, premazivanje	Boje na bazi otapala, smola od otapala, lateks-boja, ljepilo u spreju, pjena, glazura, ljepila	 A1P3	PAF-0050 ²	
	Metenje: štala, kokošinjaca, obora. Čišćenje sustava hranjenja životinja	Čestice prašine	 P3	PAF-0035	PAF-0036
Poljoprivredna	Miješanje/sprejanje: pesticida, fungicida, herbicida ili organskih para	Organska isparavanja, maglica i prašina	 A1P3	PAF-0050 ²	
	Rukovanje tekućim stajskim gnojivom	Plinovi i isparavanja	 A1P3	PAF-0050 ²	

1) PAFtec ne prihvaća odgovornost za neispravan odabir opreme za respiratornu zaštitu. Ova tablica samo je koncept. Dizajnirana je da pomogne pri odabiru najprikladnijeg filtera u specifičnim situacijama. Ne smije se koristiti kao jedini način izbora kombinacije respiratora i filtera. Ovaj vodič ne oslobađa korisnika odgovornosti da radi u skladu sa nacionalnim propisima i zakonima i nije zamjena za razumijevanje uputa za korištenje proizvoda. 2) Zahtijeva adapter filtera PAF-0038. 3) Filtrirajuća respiratorna zaštita ne smije se koristiti u slabo ventiliranim ili skučenim prostorima kao što su tankovi, male sobe, tuneli ili plovila. CleanSpace2 ne smije se koristiti u atmosferama siromašnim ili obogaćenim kisikom ili u zapaljivim ili eksplozivnim okolinama. 4) Bilo koji CleanSpace respirator sa P3 filterom. 5) Obavezna uporaba CleanSpace Ultra i cjeloobrazne maske. Pridržavajte se regulativa i zakona koji pokrivaju rad sa azbestom (uklanjanje azbesta).